



SETTORE SERVIZI DIVERSIFICATI
SERVIZIO CIMITERIALE

DETERMINAZIONE N. 14/2014 SC/sc
DEL 24 marzo 2013

Oggetto: **CANONE 2014 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.A. SRL PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLARO (MI) – CIG: Z7E0E7424F**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Somma Lombardo:

- con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l'affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere "in house" con i principi di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lsg. 267/00 (TUEL);
- con deliberazione di Consiglio n. 71 del 31 agosto 2009 ha stabilito di affidare a S.P.E.S. srl la gestione dei cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Casenuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad essi connessi;
- in data 30 settembre 2009 ha stipulato contratto di servizio Rep. 7595 per l'affidamento in concessione della gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi;

CONSIDERATO che per una buona manutenzione degli estintori situati nei cimiteri comunali, affinché siano costantemente conformi alle normative di sicurezza, occorre prevedere un canone per servizi di assistenza con interventi semestrali come imposti da UNI 9994-1;

ATTESO che dal 2011 tale incarico è stato affidato alla ditta P.A. S.r.l. PROTEZIONE ANTINCENDIO di Solaro (MI);

DATO ATTO che la suddetta ha fatto pervenire, con proposta contratto di manutenzione anno 2014, la propria disponibilità a mantenere le medesime condizioni e costi attualmente in vigore per un ulteriore anno;

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Regolamento Contratti inerente l'acquisizione di servizi in economia e che dato l'importo è consentito l'affidamento diretto;

RITENUTO opportuno, per motivi di efficacia e convenienza per la continuità del servizio, accettare la suddetta offerta che comprende:

- ✓ uscita di tecnici autorizzati per le visite semestrali come previsto dalle vigenti leggi art. 34 DPR 547;
- ✓ controllo in loco del funzionamento degli apparecchi e stato di conservazione;
- ✓ verifica delle scadenze di revisione e dei collaudi UNI 9994-1;
- ✓ verifica del corpo estintore, della manichetta e del supporto;
- ✓ verifica dei comandi di funzionamento;



- ✓ decostipazione della polvere estinguente;
- ✓ pulizia generale dell'estintore e dei comandi;
- ✓ aggiornamento del cartellino;
- ✓ rilascio del certificato di assistenza;
- ✓ eventuale revisione UNI 9994-1 al costo cadauno di €. 11,97 + IVA 22%;
- ✓ eventuale ricarica estintori al costo cadauno di €. 9,58 + IVA 22%;
- ✓ eventuale smaltimento polvere estinguente al kg. a normativa UNI 9994-1 al costo di €. 0,50/kg. al netto dello sconto + IVA 22%

DETERMINA

- Di disporre, per i motivi espressi in narrativa, il rinnovo per la manutenzione semestrale degli estintori presenti nei cimiteri:
 - CAPOLUOGO NUOVO in viale Rimembranze
Ufficio – 1 estintore a polvere kg. 6
 - CAPOLUOGO VECCHIO in viale Rimembranze
Deposito Mortuario – 1 estintore a polvere kg. 6
 - MEZZANA in via Coppirolo
Deposito Mortuario – 1 estintore a polvere kg. 6
 - MADDALENA in via per Maddalena
Campata D – 1 estintore a polvere kg. 6
 - CASENUOVE in via L. da Vinci
Deposito Mortuario – 1 estintore a polvere kg. 6
 - COAREZZA in via San Rocco
Deposito Mortuario – 1 estintore a polvere kg. 6
- Di affidare e liquidare alla ditta P.A. S.r.l. PROTEZIONE ANTINCENDIO di Via Vallone, 16 – 20010 SOLARO (MI) il servizio di manutenzione semestrale per il periodo di un anno, da marzo 2014 a febbraio 2015, degli estintori nei cimiteri come sopra dettagliato, al costo complessivo presunto di €. 231,57 (€. 57,48 per canone di manutenzione + €. 71,85 stimati per revisioni + €. 57,48 stimati per ricariche + €. 3,00 per smaltimento polvere estinguente + 41,76 per IVA 22%).-



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Andrea Gambini